



# خیبر پختونخواہ فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی



## ہدایات برائے فلور ملز

- 1 فلور ملز کا خیبر پختونخواہ فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی سے لائسنس شدہ ہونا ضروری ہے۔
- 2 لائسنس کو نمایاں جگہ پر لگانا لازمی ہے۔

### ہدایات برائے ملازمین

- 1 تمام ملازمین کے میدی یکل کلیرنس سٹیفکیٹس موقع پر موجود ہوں۔
- 2 تمام ملازمین کا ہیڈ کورز (Head Covers)، ماسک، دستانے اور امخصوص جوتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔
- 3 فلور ملز میں کام کرنے والے تمام ملازمین کپڑے صاف ستھرے ہوں ناخن کٹے ہوئے صاف ہوں اور ہر طرح کی جیولری بینڈز پہننے کی سخت ممانعت ہے۔
- 4 چوہوں اور بلیوں کو دور رکھنے کیلئے پھندے لگائے جائیں۔
- 5 تمام ملازمین کا (Toilet) استعمال کرنے کے بعد صابن اور گرم پانی سے ہاتھ دھونے کو یقینی بنایا جائے اور واش رام کی رسائی پروسیسینگ ایریا سے دور ہو۔
- 6 کام کے دوران کھانا پینا اور سموکنگ کرنا منع ہے۔
- 7 ملازمین کے ہاتھ دھونے کیلئے (Hand Wash) کو یقینی بنائیں۔
- 8 ملزکے (Air Curtain/Fly Curtain) پر کھیوں سے بچاؤ کیلئے (Entrance) گائے جائیں۔

### ہدایات برائے صفائی

- 1 مشین کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جائے تاکہ مشین میں آٹے کی تہہ موجود نہ ہو۔
- 2 تمام نکالیات (Drains) ڈھکے ہوئے ہوں۔
- 3 ملازمین کے کپڑے بدلنے کے لیے الگ کرے کا ہونا ضروری ہے۔
- 4 کام کے دوران کھانا پینا اور سموکنگ کرنا منع ہے۔
- 5 ملازمین کی تمام ذاتی استعمال کی چیزیں اور فالتو اشیاء فلور ملز سے الگ ہوں۔
- 6 حشرات الارض کی روک تھام کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ فیومیگیشن (Fumigation) کار بیکار ڈ موقع پر موجود ہوں۔

### ہدایات برائے خام مال

- 1 خام مال کو وصول کرنے کیلئے ملازمین کا مکمل طور پر تربیت یافتہ ہونا اور مجاز ہونا ضروری ہے۔
- 2 خام مال کو اسکی نوعیت کے مطابق درج حرارت پر وصول کیا جائے اور اسٹور کیا جائے۔
- 3 آٹے کی بوری / تھیلے پر تاریخ تنفسخ واضح کی جائے۔
- 4 وصولی کی جگہ صاف اور ہادار ہو اور حشرات الارض سے پاک ہو۔
- 5 فلور ملز کا قیام ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں فضائی آسودگی، فیکٹری، ویسٹ، گندہ پانی، جلا ہو کچھ یا کبادڑ موجود ہو۔
- 6 فلور ملز کا فرش مکمل طور پر صاف، ہموار، جراشیم سے پاک ہو اور ٹوٹا ہوانہ ہو۔
- 7 اگر خام مال میں کسی قسم کی بدبو یا کیڑا لگا ہوا ہو تو اس کو فوری ترک (Reject) کر دیا جائے۔

- 8- گندم کو گرینڈر(Grinder) کرنے سے پہلے اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ وہ مٹی اپھریا کوئی اور قسم کی گندگی سے صاف ہو۔
- 9- سٹور ذخیرہ ہونے والا خام مال فرش سے تھوڑا اور دیوار سے تھوڑا آگے رکھا جائے تاکہ نیچے آسانی سے صفائی ہو سکے اور صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ خام مال میں کیٹرے وغیرہ نہ ہو۔
- 10- ذخیرہ خانے میں ہر سامان الگ الگ ہونا چاہیے تاکہ کوئی (Cross Contamination) نہ ہو اور سامان نکلا جائے تو (FIFO/FEFO) نظام اپنایا جائے۔
- 11- فرست ایڈ بیکس (First Aid Box) فیکٹری میں موجود ہو۔
- 12- الیکٹریک تار/الائٹ ڈھکے ہوئے (Covered) ہونے چاہیے تاکہ مٹی اور آٹا اڑکر اس میں جمع نہ ہو سکے۔
- 13- خام مال اور کیمیکلز ایک جگہ پر نہ رکھے جائیں۔
- 14- خام مال کو مکمل طور پر لیبل لگا کر سٹور کیا جائے۔
- 15- خام مال کا مکمل طور پر ان اور آؤٹ کاریکارڈ ہونا چاہیے۔
- 16- آٹے کی تمام بوری / تھیلے پر مکمل (لیبلنگ، کمپنی کا نام، تاریخ اجراء اور تاریخ تنقیح) واضح ہو۔
- 17- آٹے کی تمام بوری / تھیلے پر مکمل (لیبلنگ، کمپنی کا نام، تاریخ اجراء اور تاریخ تنقیح) واضح ہو۔
- 18- تیار شدہ فائل پر اڈکٹ خبیر پختو نخواہ فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ریگولیشن کے مطابق ہو۔
- 19- خبیر پختو نخواہ میں ویٹ فلور فرٹیفیکیشن (Wheat Flour Fortification) کیلئے مندرجہ ذیل معیار ہیں۔

1	Iron	Not less than 15ppm in the form of NaFeEDTA (sodium ferric ethylenediaminetetraacetate)
2	Zinc	Not less than 30 ppm in the form of zinc oxide
3	Vitamin B12	Not less than 0.008 ppm
4	Folic Acid	Not less than 1 ppm

### ہدایات برائے ٹرانسپورٹیشن

- 1- ٹرانسپورٹیشن کی تمام گاڑیاں صاف سترہری اور جراشیم سے پاک ہوں۔
- 2- آٹے کی تمام بوری / تھیلے ٹھیک طرح سے لوڈ کئے جائے تاکہ لکچ اور یستہ ہونے کا خطرہ نہ ہو۔
- 3- تمام لوڈ راوان لوڈ رتربیت یافتہ ہوں۔ دستانے اور ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔
- 4- آٹے کے بوریوں / تھیلیوں سے گرنے والے آٹے کو دوبارہ استعمال میں نہ لایا جائے۔
- 5- تمام گاڑی پر اڈکٹ کے مناسب ہوا اور اس میں خراب موسم کے بچاؤ کیلئے انتظامات ہونے چاہیے اور تھیلا / بورا ترپال سے ڈھکے ہونے چاہیے۔